

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all'assorbimento acustico secondo ISO16283-2: 2015
Misurazione in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai

Cliente: ANDROS di Tozzola Andrea

Ubicazione: Faenza (RA) - Via Aldo Celli, 2

Descrizione e identificazione della struttura edilizia: Solaio di piano tra Soggiorno App.6 Piano 1° e Soggiorno App.2 Piano Terra
 Pavimento in ceramica 1,0 cm, Massetto 5 cm, Riscaldamento a pavimento, Panisol P8, Sottofondo alleggerito 10 cm,
 Solaio in latero-cemento 20+4 cm, Intonaco 1,0 cm.


Volume dell'ambiente ricevente:

65.7 m³

Somma degli scarti sfavorevoli: 28.8 dB

----- Intervallo di frequenza (ISO 717-2: 2013)
 ————— Curva dei valori di riferimento (ISO 717-2: 2013)

Frequenza Hz	L' _n dB
100	52.2
125	53.7
160	60.9
200	58.8
250	61.6
315	63.2
400	63.3
500	62.4
630	61.0
800	60.5
1000	60.1
1250	59.2
1600	56.7
2000	54.4
2500	54.4
3150	51.8



Valutazione secondo la ISO 717-2: 2013

L'_{n,w} (C₁) = 62 (-5;) dB

Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale

N° del resoconto di prova: 01

Nome dell'istituto di prova: Studio Tecnico Geom. Bucci Federico

Data: 20/05/2020

Firma: Geom. Bucci Federico

